

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年5月	2PG-FRR90T2	冷凍ウィング	FRR90-7141149	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
260.338km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長:6,250 mm 高:2,230 mm	幅:2,150 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	／		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	○	動き遅い
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり リクライニングレバー 破損
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本
記録簿 有 (R3/4～R6/5)

タイヤ残量

単位：mm

5

3

—

—

6

6

6

6

—

—

—

—

スベア

3

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：アルミ

備考：リヤ4本スタッドレス（再生タイヤ）

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ワイング	矢野特殊自動車	WBT878 「B040650」	平成16年8月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引出しフック11対、結露防止シート			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35DC	令和 1年
【備考】-30℃設定、アワーメーター3277h、1h（11.2℃→0.8℃）確認			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ