

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2PG-FR1AHG	冷凍ウィング	FR1AH-106710
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
552.523km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,380 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,360 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																													
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																											
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																												
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED																												
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																												
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																												
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																												
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L						
走行関係																																			
点検項目	結果	状態																																	
リーフサス	◎																																		
エアサス	◎	リヤエアサス																																	
パワステ	◎																																		
ハンドル	◎																																		
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L																																	
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>フリーザー、 キャリア取付面</td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	○	フリーザー、 キャリア取付面	デフロック	/													
デフ																																			
点検項目	結果	状態																																	
異音	◎																																		
オイル漏れ	○	フリーザー、 キャリア取付面																																	
デフロック	/																																		
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックカメラ</td> <td>◎</td> <td>カラー</td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>◎</td> <td>アナログ</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎	カラー	電格ミラー	◎		ETC	/		タコグラフ	◎	アナログ									
上物仕様																																			
点検項目	結果	状態																																	
バックカメラ	◎	カラー																																	
電格ミラー	◎																																		
ETC	/																																		
タコグラフ	◎	アナログ																																	
ターボ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	永久磁石式			
ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																	
ギア鳴き	◎																																		
ギア抜け	◎																																		
クラッチ	◎																																		
異音	◎																																		
オイル漏れ	◎																																		
リターダ	◎	永久磁石式																																	
冷却水吹返	◎		床材質	/	アルミ キーストン	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤ残量</th> </tr> <tr> <th>単位: mm</th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>14</td> <td>—</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			タイヤ残量			単位: mm				5	5			—	—			2	2	2	3	3	3	3	3	スペア	14	—	
タイヤ残量																																			
単位: mm																																			
5	5																																		
—	—																																		
2	2	2	3																																
3	3	3	3																																
スペア	14	—																																	

特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本、スマートキー1本、ボディキー1本(固着)、エアドライバーキャッチタンクオイル漏れ、エア漏れ、庫内床汚れ、凹み・キズ多数有り、リアバンパー右側接触跡有り





記録簿 有 (R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
5	5			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
2	2	2	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	3	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	14	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考: スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA3068-2 「B200476」	令和 2年7月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯左右1列、水抜き穴4箇所、ジョロダレール4列、パレティナガイド、エハカバー曲がり			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU85SB 「098900063BL」	令和 2年
【備考】 -30℃設定 (0.5H後、7.1℃→-10℃)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----