

| 車両情報 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成28年1月 | TKG-XZU700X | 散水車 | XZU700-0005501 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 13,124km | 180PS/132KW | M/T 6速 | ハキューム | 長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|----|--------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | / | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | / | | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | | | | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 エンジンキー3本
記録簿 有 (R3/9、R4/1、R6/2)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|----|----|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スベア | | 10 | — | スベア | | 225/80R17.5 | — |
| 素材: スチール | | | | 備考: タイヤ全数スタッドレス (再生タイヤ) | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|------|----------|----|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 散水車 | | | |
| 【備考】 最大積載量4000kg、最大許容量4000L、品名水、PTO式、前方圧力散水、後方重力散水、放水銃、給水ホース、コーションブレード無し | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 【外装】 | | | | 【ボデー内】 | | | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ | |