

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年10月	2DG-FW1AH-J	アルミ平	FW1AH-106665
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,072.376km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア-	長: 9,610 mm 幅: 2,410 mm 高: 880 mm 門高: 770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	△	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎				助手席シート式欠損
オイル漏れ	○	インタークーラー本体 、にじみ	オルタネーター	◎			◎	HID
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	○	ファンシュラウドブラ ケット破損	P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左 ミラーカバー擦れメッ キキャップ欠損
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き アンテナ欠損、操作受 け付けけない	走行関係		
ターボ	◎							
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
ミッション			電格ミラー	◎		リーフサス	/	
点検項目	結果	状態	ETC	◎	標準	エアサス	◎	総輪エアサス
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ギア抜け	◎		上物仕様			ハンドル	○	汚れ
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
異音	◎		床材質	/	鉄板			
オイル漏れ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
リターダ	◎	永久磁石式				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー3本、ドアキー2本、室内汚れ、ベッド用カーテンレール取り外し(室内に一部部品有り)、サイドマーカー不灯及び破損箇所有 (LED)、真ん中ワイパーブレード辺り飛び石
※679.373kmにリコールにてエンジン載せ替え済み。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
3	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
3	5	4	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	4	2	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		15	—	スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：4軸目右内外及びスベアスタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A000E46-02」	平成30年10月
【備考】7方開、セイコーラック、床フック左右9対、前立てフック1チェーンブロック掛け2段、スタンション穴1、根太サビ有り、庫内キズ汚れ有り、シート載せ、左右樹脂工具箱、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------