

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年12月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-500064
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
223km	420PS/309KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,480 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本
フルトレーラー仕様

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T53928」	令和 6年11月
【備考】スタンションポール14ヶ、スタンション穴14ヶ、強化フック7箇所、ロープフック12対			
クレーン／クレーン／林業用	LOGLIFT	「BF105Z000844」	令和 6年
【備考】林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガー、トップシート			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------