

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0008940
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
14,036km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長: 3,650 mm 幅: 1,800 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	/
異音ランブ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	/
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キス、汚れ。アイドリングストップ付き。 エンジンキー１本（スペア無し）。
記録簿	有（H29/4～R6/11）

タイヤ残量





単位：m

	7		7	
	—		—	
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】アオリローブ穴2対。丸カンフック2対。前方床板補修跡有り。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE264HRE 「LA8775」	平成28年12月
【備考】ブーム4段。2.63 t。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------