

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年3月	QPG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM60G8GU004073
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
483,617km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,580 mm 門高：2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エアコンプレッサーオイルパイプ滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ						デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャビンキズ、汚れ。インパネポケット欠品。
※R4.4/1 走行距離：327,884km時クラッチオーバーホール（記録簿有り）。
エンジンキ－2本。ボデーキ－2本。燃料タンクキ－2本。尿素タンクキ－1本。



記録簿

有（R4/2～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7	245/70R19.5	245/70R19.5		
	7		7	245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	3		－	スベア	245/70R19.5		－
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「629A6661」	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。引き出しフック9対。90度ストッパー。エアジョロダー4列。リヤステップへこみ。リヤ台枠へこみ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	