

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年11月	2PG-FEB80	アルミウイング	FEB80-602684	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,024km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,300 mm 高：2,240 mm	幅：2,090 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	後：左割れ 左後ろウィンカーレンスひび割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ





点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	スマートキー2本、ドアキー2本、燃料タンクキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9S6394」	令和 5年
【備考】 煽り2方向、ラッシングレール1段、引出しフック4対、庫内灯2個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ