

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 6年5月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-546929-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
2,864km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,300 mm 高: 2,390 mm	幅: 2,280 mm 門高: 2,350 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	スマートキー-2ヶ、ドアキー-2本、ポデーキー-2本
記録簿	無()

タイヤ残量





単位: mm

	11	11	
	11	11	
11	11	11	11
11	11	11	11
スベア		11	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>スペア</u>		<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：スチール		備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	「W015K83-01」	令和 6年3月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯5ヶ、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き穴前後4ヶ、キーストン、エアラインレール、断熱厚みリヤ 100mmサイド75mm、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／サブE/G (スタンバイ付)	菱重	TU100SC-CNC 「483700122BL」	令和 6年
【備考】-35℃設定、1時間運転23.5℃→-9.3℃確認、エンジン運転時間:2時間、モーター運転時間:0時間、スタンバイコード付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------