

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	小平産業	「A1205027」	平成24年6月
【備考】5方開、ロープフック左右13対後ろ4ヶ、鳥居上当て木、右前アオリ内側破れ(テープ補修)、左後ろアオリ内側当て板補修、根太食い込み、床アオリ傷汚れ有り、右側ステンレス工具箱			

【備考】

【備考】			

ミッション			ETC	/		パワステ	○	ギヤボックスオイルにじみ
点検項目	結果	状態				ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	○	アナログ チャート紙の蓋閉まらない、動作OK	燃料タンク	◎	スチール 100L
			上物仕様					
点検項目	結果	状態				デフ		
床材質	/	木材				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

記録簿 有 (H24/12、R5/11)

Figure 1 consists of two line drawings of a vehicle on a blue grid background. The left drawing is a front view of a car. It has labels '外装キズ' (Exterior Damage) on the upper left and right fenders, and 'サビ' (Rust) on the lower center bumper area. The right drawing is a side profile view of a truck. It has labels '外装キズ' (Exterior Damage) on the upper roof area, the front fender, the door, and the rear fender. It also has a label '庫内穴あき' (Interior Hole) on the door. The truck has two wheels shown.

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------