

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年12月	PKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7017351
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
230.204km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,190 mm 幅:2,410 mm 高:2,380 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 左右レンズくもり
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L			
リタターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内キズ・汚。アイドリングストップ付。センターコンソール蓋割れ、取付割れガタ。右ドアヒンジガタ。キャブ内蛍光灯不点。運転席、助手席灰皿欠品。フロント右コーナーパネル割れ穴あき。リヤバンパー凹み、割れ。エンジンキー１本（スパー無し）、ボデーキー１本（固着使用不可）。

記録簿 有 (H23/12~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/80R17.5	—
素材:アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「09W-11154」	平成21年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。床削れ。左ウイングロックまん中欠品。 右後ろウイングロック割れ、曲がり。観音扉左右下側ヒンジ取付部曲がり（閉まり悪い）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------