
日付: RO7. 11/05 ♥ リン GROUP 車両チェックシート					管理	里番号:	: 11	37012		
車両情報										
車名		初年度登録	型式	2型式		形状		車台番号		
日野		令和 5年1月	2KG-FD2ABG		アルミウィング			FD2AB-131447-B		
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸		
220,928km		240PS/177KW	M/T 6速			エアー		長:6,270 mm 幅:2,400 mm 高:2,420 mm 門高:2,330 mm		
◎:良好	②:良好○: 直常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
•	エンジ	ン	•	電装属	関係		•		キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	<u> </u>	状態	点	核項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0			シー	+	0	
オイル混入	0		スターター	0			ヘッ	ドライト	Δ	LED 、左割れ
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ウィ	ンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0			ワイ	パー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			ミラ	_	0	左カバー擦れ
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0	[
排気	0		異常ランプ	0					走行队	
マフラー	0		オーディオ	0			片	検項目	結果	状態
ターボ	0		バックカメラ	0	カラ	_	リー	フサス	0	
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			エア	サス	0	リヤエアサス
7	ミッシ	 /ョン	ETC	0	2.0		パワ		0	
点検項目	結果		タコグラフ		アナトレ	ログ イ入らない	ハン	ドル	0	
ギア鳴き	0		······	上物化	-	177.5.00	燃料	タンク	0	スチール 200L
ギア抜け	0		, 点検項目	結果		状態			デフ	
クラッチ		R6/7走行距離:90,6 92km時クラッチOH	床材質		木材		点		結果	状態
異音	0						異音		0	
オイル漏れ	0						オイ	ル漏れ	0	
リターダ	/						デフ	ロック	/	


特記事項	頁 エンジンキー3本(メイン3)、ボデーキー1本、右テールレンズひび(ウインカーに写真添付) バッテリーサイズ:105D26Lx2	
記録簿	有 (R6/1~R7/7)	

•	タイヤ残量			タイヤサイズ				
	5	6	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —		
7	5	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
_	_	_						
スペア 14 -					ペア	225/80R17.5		
				素材: スチール	備考:F右段減り			

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	トランテックス	「W084J90」	令和 4年11月					
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱(蓋曲がり、ロック不可)								
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211005078」	令和 4年11月					
【備考】R7.4パワーゲートリフトシリンダーASSY交換、最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラシコン								
【備考】								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)					





【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ **庫内** へこみ **庫内** 穴あき うき サビ 補修跡 曲がり 割れ