

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年2月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-16716	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
313,015km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 高：2,320 mm	幅：2,360 mm 門高：2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズ濁り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	アームガタ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左 ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項	エンジンキー２本
記録簿	有（H31/2～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	0	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		1	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スペア以外再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFDMB-BKABJL 「2TA0333」	平成28年2月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、パレティナガイド、庫内内張り破れ有り、当て板補修有り、キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー、右側ステンレス工具箱、ステンレスリヤフェンダー			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D- B3MRA2 「16T018150N」	平成28年1月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1550mm、全幅2420mm、有効幅2280mm、キャストーストッパー迄1310mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットホームサイドアングル曲り有り、跳ね上げ時当たりゴムテープ補修			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】						【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	