

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
東急	平成 9年3月		土砂禁ダンブ	TF22E8C2-5079	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア-	長: 6,490 mm 高: 930 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	／	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	／	
ギア鳴き	／		上物仕様					
ギア抜け	／		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	ステンレス	点検項目	結果	状態
異音	／					異音	／	
オイル漏れ	／					オイル漏れ	／	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 リヤバンパー左折れ
リヤゲートロック解除用シャフト折れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
0	3	2	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
3	2	2	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	—	—
素材: スチール				備考: スベアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自動車工業	DD10-82 「FK702-022」	平成 9年3月
【備考】電動コボレーン（動作未確認）、船底型、前壁梯子			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------