

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-511967
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,216km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,390 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	／		エアサス	△	リヤエアサス、 エア漏れ、ひび
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項	スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー2本 門高下側凹み、観音シャフト固い
記録簿	有（R2/6～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	2			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
2	2			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
3	4	4	2	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
7	7	8	8	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		1	—	スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール				備考：スペア以外全数スタッドレス			