

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年6月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7161540
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
61,908km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,290 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,110 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバーテープ 補修、ミラーステー錆び

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ドアキー3本、ボデーキー4本、記録簿 有 (R3/9~R7/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
0	1		
-	-		
1	0	0	0
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V030G02-04」	令和2年11月
【備考】電動ファン付き間仕切り2室仕様(間仕切り欠)、ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、前後エアリブ、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mm75mm、R観音90度ストッパー、左片開きサイドドア、前側エアリブ破損、庫内キズ有り、左リヤフェンダー前側横根太2ヶ所破損			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV82LSCRA0-U 「HC20043」	令和2年11月
【備考】温度記録計付き、30℃~-30℃設定、スタンバイコード有り、1時間運転2.0℃---18.5℃確認			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T098181N」	令和2年9月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2140mm、有効は2010mm、キャスターストッパー迄1370mm、庫内リモコン、フラットホーム折り畳み時左後ろキズ、			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----