

| 車両情報 | | | | |
|----------|---------|-----|-------|-----------------------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| トレールモービル | 平成 6年6月 | | 粉粒運搬車 | 茨 [45] 4285茨 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| | | | エア | 長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | | エアコン | / | | シート | / | |
| オイル混入 | / | | スターター | / | | ヘッドライト | / | |
| オイル漏れ | / | | オルタネーター | / | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | / | | P/W (運転席) | / | | ワイパー | / | |
| 水漏れ | / | | P/W (助手席) | / | | ミラー | / | |
| 燃料漏れ | / | | 坂道発進装置 | / | | | | |
| 排気 | / | | 異常ランプ | / | | 走行関係 | | |
| マフラー | / | | オーディオ | / | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | / | | バックカメラ | / | | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | / | | 電格ミラー | / | | エアサス | / | |
| ミッション | | | ETC | / | | パワステ | / | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | ハンドル | / | |
| ギア鳴き | / | | 上物仕様 | | | 燃料タンク | / | |
| ギア抜け | / | | 点検項目 | 結果 | 状態 | デフ | | |
| クラッチ | / | | 床材質 | / | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | | | | | 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | | | | | オイル漏れ | / | |
| リターダ | / | | | | | デフロック | / | |





特記事項
記録簿 有 (H24/12~H29/12, R3/12~R6/12)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| 15 | 15 | 14 | 15 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| スペア | 9 | — | | スペア | 225/80R17.5 | — | |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様 | | | |
|--|------------|-------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 飼料運搬車/フルトレ | 日本トレールモービル | FF115SB 「FF115SB070」 | 平成 6年1月 |
| 【備考】 品名: 飼料、容積: 10500ℓ、比重: 0.450、3室、タンク材質: 鉄、油圧装置動作未確認 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |