

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年5月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7011494
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
811.056km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,660 mm 幅:2,400 mm 高:2,570 mm 門高:2,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ オイルパン しみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	ダグ・バーリグ へたみ
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	△		音出ない、 アンテナ折れ
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎		2.0
タコグラフ	◎		アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

床材質	/	木材
-----	---	----

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	○ 右前補修有。
ワイパー	○ ワイパーゴム切れ ウォッシャー出ない
ミラー	△ 割れ 左サイドアンダーステ ー折れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドルストップ付。左ミラーワイパー動かず。エア漏れ有。キャブ右フロント部補修有。 フロントパネル凹み。 エンジンキー2本（1本キーレス付）。燃料タンクキー4本、ボデーキー2本（固着の為使用不可）。
記録簿	無（ ）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	9	8	
	8	8	
8	9	8	8
9	7	6	8
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KK733」	令和 2年
【備考】センターローラー（裏面緊割れ）。引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。90度ストッパー。ウインググループ穴あき多数有（補修有）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ