

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0016449	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
50,955km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長:2,990 mm 高:1,810 mm	幅:1,620 mm 門高:1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。 エンジンキ-2本・ボデーキ-2本。
記録簿	有 (H31/3~R2/3、R5/12~R6/12)

タイヤ残量





単位：m

	10		10	
	—		—	
10	10	10	10	10
—	—	—	—	—
スベア		7	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F172938	平成29年5月
【備考】断熱：リヤ100mm・サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯1ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。左スライド式サイド扉。スノコ付（高さ30mm）。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-N	平成29年5月
【備考】-30℃設定 +7℃ → -22℃ 確認（1h）。稼働時間3340h。スタンバイケーブル付。エバ下高さ1540mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ