

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0016443
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
64,613km	136PS/100KW	A/T	パキュム	長: 2,990 mm 高: 1,810 mm 幅: 1,620 mm 門高: 1,800 mm

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F172936」	平成29年5月
【備考】断熱材: サイド100mmリヤ100mm。ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。左サイド扉スライド式。スノコ付(高さ30mm)。観音扉3枚。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	MJ22LSC-N	平成29年5月
【備考】-30℃設定 +8.5℃ → -21.5℃ (1h) 確認。スタンバイケーブル付。稼働時間2104h。エバ下高さ1540mm。			



◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	○	ターボ、インタークホース付近滲み	バックカメラ	○	不鮮明	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板	オイル漏れ	◎	
異音	◎		デフ			デフロック	/	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態			
リターダ	/							

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有
【備考】			



特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルストップ付。  
エンジンキ-2本、ボデーキ-1本。  
記録簿 有 (R4/5~R6/12)

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
9	9	9	9
-	-	-	-
スペア	6	-	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	-	-	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-
スペア	195/75R15	-	
素材: スチール	備考:		



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ