

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年5月	2RG-FGA20	Wキャブ平	FGA20-580284
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
28,869km	130PS/96KW	A/T デュオニク 6速	ハキューム	長：2,510 mm 幅：1,620 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 70L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

フルタイム4WD。キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ケ。





記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7	195/85R15		195/85R15	
	—		—	—		—	
9	9	9	9	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		11	—	スペア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	G5C1318W 「0108」	令和 3年
【備考】床板汚れ。			
パワーゲート／垂直ゲート／アーム式	極東開発工業	S801-1SRT2 「20T118044Y」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1335mm。全幅1495mm。有効長1090mm。有効幅1385mm。最大荷重800kg。カートストッパー固い。オイルタンク付近滲み			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ