

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年12月	QKG-FU54VZ	冷凍ウィング	FU54VZ-531420
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,139km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,490 mm 門高: 2,360 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ 左ミラーカバーテープ補修

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、ドアロックリモコン1個
記録簿 有 (R1/12~R6/9)





タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
—	—		
9	10	10	10
10	11	10	10
スペア	13	—	

タイヤサイズ			
295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	295/80R22.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	パプコ	「3Y9B8539」	平成25年11月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、ジョロダールレール4列、エアラインレール、断熱厚み確認リヤ40mmサイド30mm、庫内キ: 汚れ有り、右側ステンレス工具箱、アルミサイドバンパー3列、ステンレスリヤフェンダー			
冷凍機/直結	菱重	TDJS70A-L2 「361800311BL」	平成25年12月
【備考】 中温-5℃設定、1h (17.5℃→13.8℃) 確認			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----