

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成23年2月	LDG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-10395	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
430.107km	360PS/265KW	M/T 7速	エア-	長:9,620 mm 高:2,600 mm	幅:2,380 mm 門高:2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風量・温度調整不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー 左サイドカメラ付き
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、へたり	
ヘッドライト	○	H I D 左右レンズくもり	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	○	リヤエアサス	
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項 エンジンキ-1本
記録簿 有 (H24/1~H30/1)

▼ **タイヤ残量**




単位：mm

	0	0	
	0	1	
1	2	0	0
2	2	2	2
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
.....			
スペア		<u>265/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LJABDF 「2KV7161」	平成23年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯5ヶ、ジョロダーレール 4列			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ