

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年12月	KQG-CYL77B	アルミ平	CYL77B-7001317	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,003,810km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,630 mm 高: 570 mm	幅: 2,400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本、燃料タンクキー前後1本ずつ、アドブルータンクキー

記録簿 有 (H29/12~R3/12、R5/1、R6/1)

タイヤ残量

単位: mm





7	6		
—	—		
8	8	7	7
5	9	7	10
スベア		5	—

タイヤサイズ				
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>		
	—	—		
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	

<u>スペア</u>		<u>11R22.5 16PR</u>	—	
素材：アルミ	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			
【備考】前壁工具掛け、作業灯2ヶ、床フック36箇所、スタンション穴13箇所、スタンションボール6本、ロープフック23対、7方開、コーションプレート無し、床板腐食・浮き・穴開きあり、オーバーハング右工具箱ヒンジ不良（開かない）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------