

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年12月	KQG-FE7JPAG	冷凍パン	FE7JPA-12261	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
572.170km	260PS/191KW	M/T 6速	エア-	長:7,370 mm 高:2,140 mm	幅:2,290 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、へたり	
ヘッドライト	◎	HID	
ウィンカー	○	後：右割れ 光漏れ無し	
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本

記録簿 有 (H30/6~R6/12)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	15	15		
	—	—		
13	13	14	14	
—	—	—	—	
スベア		7	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール	備考：スペア以外6本スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8391D-1 「B170705」	平成29年11月
【備考】ラッシングレール2段、結露防止シート、水抜き穴4箇所、LED庫内灯2列、90度ストッパー、パレティナガイド、断熱材厚みリヤ50mm・サイド60mm			
冷凍機／直結	デンソー	CG215W 「201709296」	平成29年11月
【備考】-32℃設定、1h（6.5℃→-7.0℃）確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S00306466」	令和 1年4月
【備考】全長1550mm、全幅2250mm、有効幅2110mm、ストッパーまで1400mm、ラジコン、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----