

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年11月	2KG-FK65FZ	冷凍バン	FK65FZ-605496
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
289,459km	270PS/199KW	M/T 6速	エア－	長：7,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,160 mm 門高：2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	イモビライザー異常	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	ポンプうなり音
▼ ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本

記録簿 有 (R3/2～R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
6	5	3	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		15	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9339 「B200629」	令和 2年10月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、ジョロダレール4列、水抜き穴4箇所、90度ストッパー、パレティナガイド、結露防止シート、断熱厚みリヤ50mm・サイド60mm			
冷凍機／直結	デンソー	CG844W	令和 2年10月
【備考】-32℃設定、1h（27.5℃→2.5℃）確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S10901942」	令和 2年9月
【備考】全長1550mm、全幅2250mm、有効幅2110mmストッパー迄1400mm、ラジコン、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ