

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成28年8月	QKG-GK6XAD	トラクタ	JNCMN21A6GU011202	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
347,698km	450PS/331KW	M/T	H/L 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 右側フォグランプ割れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 綿銅板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	アルミ 400L 側面凹み
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	



特記事項 ※PTO付（油圧装置なし）、ダンブレパー付
エンジンキー1本、キーレス1個

記録簿 有（R5/4、R6/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
9	10	10	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-B 「G6-12296」	平成28年6月
【備考】キャパシティ:13000kg 第5輪荷重9300kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ