

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
アロー	平成18年10月		キャリアカー	児 [97] 6187児		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル混入	/	
オイル漏れ	/	
水混入	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
マフラー	/	
ターボ	/	
冷却水吹返	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウィンカー	◎	
ワイパー	/	
ミラー	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ :鉄板	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	





特記事項

記録簿 有 (H19/9~H26/9、H28/10~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	3	315/80R22.5	—	—	315/80R22.5
スペア				—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
素材: スチール				備考: スペアキャリア無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	矢野特殊自動車	ARSTC063 「ARSTC063-002」	平成18年9月
【備考】6台積載、歩み板、作業灯1ヶ、プラットフォーム上下用シリンダーオイル漏れ2箇所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------