

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成19年3月	PKG-CD4ZL	脱着式コンテナ車	CD4ZL-20131
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
81.815km	380PS/279KW	セミA/T	エスコット 1 2速	長：8,360 mm 幅：2,300 mm 高：1,600 mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎	タペット音	エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	/	
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 300L
リターダ	◎	永久磁石式				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。
エンジンキー1本（スベア無し）。キーレスリモコン1ヶ。燃料タンクキー1本。尿素タンクキー1本。
記録簿 有（H29/3～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	9		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
6	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
6	4	4	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				15	—	295/80R22.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	極東開発工業	JM13-50 「06H124075M」	平成18年
【備考】油圧シリンダーツイン。天蓋コントローラー付（使用未確認）。			
コンテナ	新明和	CNA32-14N 「F2204502493」	令和 4年
【備考】リヤゲート片開式（ドアすれ、開閉硬い）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ