

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成13年1月	KK-FSR33H4	粉粒運搬車	FSR33H4-7000148
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
581,194km	225PS/165KW	M/T 6速	エア－	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない、風向切替不良	シート	○	へたり、擦れ、汚れ リクライニングノブ欠損
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズくすみ
オイル漏れ	○	オイルパン インジェクションポンプ 取り付け部、漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右前レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左右アームカタ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	動き悪い、マスター スイッチでの操作出来ない	ミラー	○	鏡面劣化 ワイパー付き左カバー 割れ及びキャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	シャバラパイプ破れ	異常ランプ	◎				
マフラー	○	穴空き	オーディオ	○	アンテナ伸縮不良			
ターボ	/		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
ミッション			タコグラフ	△	アナログ 記録しない			
点検項目	結果	状態	上物仕様			走行関係		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
クラッチ	◎					エアサス	/	
異音	◎					パワステ	◎	
オイル漏れ	○	ベルハウジング取り付け部、漏れ				ハンドル	○	擦れ
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面に じみ、ケース後面上部 溶接補修跡				オイル漏れ	○	
デフロック	/							





特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ、突入防止装置左右プロテクター欠損、ガラスくすみ車検不適合の可能性有り、キャブルーフ凹み、速度表示灯不点灯、OKウインドロック破損、右ドアインナーグリップ外れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—			—	—		
8	7	8	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車	自動車精工	065YM-160-4A 「Z 3800」	平成13年1月
【備考】 4室、容積15.1立米、比重0.43、タンク・配管材料:鉄、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------