

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-544364-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
54,368km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,300 mm 幅：2,040 mm 高：2,060 mm 門高：1,980 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左テールレンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ、アンダーミラーキャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	○	『WATERSEPR』の表示あり			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	エアサス	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー2本
記録簿	有（R4/7～R6/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		0	—	スペア		205/70R16	—
素材：スチール				備考：スベア片減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「636N0829」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3個、水抜き穴2ヶ所、跳ね上げリヤドア、パレティナガイド、左側ステンレス工具箱、庫内穴あき有			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455N「S70203803」	平成28年
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1560mm、全幅2120mm、有効幅1950mm、キャストーストッパー迄1320mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ