

| 車 両 情 報   |             |             |       |                          |                      |
|-----------|-------------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                     |                      |
| 日野        | 平成22年4月     | BDG-FC6JKWA | 幌ウィング | FC6JKW-15050             |                      |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                      |
| 248,267km | 180PS/132KW | M/T 6速      | エア-   | 長:6,360 mm<br>高:2,410 mm | 幅:2,260 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |      |
|----------|----|------|
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | △  | 映らない |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | /  |      |
| タコグラフ    | /  |      |
| 上物仕様     |    |      |
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| 床材質      | /  | 木材   |

| 点検項目   |   | 結果               | 状態 |
|--------|---|------------------|----|
| シート    | ○ | へたり、擦れ           |    |
| ヘッドライト | ○ | ハログン<br>左右レンズくもり |    |
| ウィンカー  | ◎ |                  |    |
| ワイパー   | ◎ |                  |    |
| ミラー    | ○ | カバー外れ            |    |

| 点検項目  |   | 結果           | 状態 |
|-------|---|--------------|----|
| リーフサス | ◎ |              |    |
| エアサス  | / |              |    |
| パワステ  | ◎ |              |    |
| バンドル  | ○ | 擦れ           |    |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>200L |    |

| 点検項目  |   | 結果 | 状態 |
|-------|---|----|----|
| 異音    | ◎ |    |    |
| オイル漏れ | ◎ |    |    |
| デフロック | / |    |    |

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本  
記録簿 有 (H22/10～R6/6)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
|     | 6  | 7 |   |
|     | —  | — |   |
| 10  | 10 | 5 | 6 |
| —   | —  | — | — |
| スベア |    | 5 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様          |         |                   |       |
|---------------|---------|-------------------|-------|
| 上物名           | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| 幌ウイング         | トランテックス | 1003<br>「4KU3066」 | 平成22年 |
| 【備考】ロープフック15対 |         |                   |       |
|               |         |                   |       |
| 【備考】          |         |                   |       |
|               |         |                   |       |
| 【備考】          |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|