

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年6月	2PG-FRR90S2	土砂禁ダンブ	FRR90-7155110
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,319km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：3,420 mm 幅：2,050 mm 高：1,200 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 90L
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			10	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	極東開発工業	DD04-35 「20A-02M304Y」	令和 2年4月
【備考】コーション無し、オールステンレス、ロープフック左右5対後ろ4ヶ、前立て外側スコップ掛け、前立てシート載せ、ステンレスリヤフエンダー、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ