

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年6月	2RG-BRR90T2	アルミウイング	BRR90-7000280
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
899,370km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,370 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ リクライニングノブ欠 損
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、左サイドアンダーミラーキ ャップ欠

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	○	アルミ 250L 燃料タンク前方スレ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	サビあり
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、アドブルーキー1本、ボデーキー2本、リヤバンパーコーナープロテクター欠、ウイング左右上部リベット欠損箇所有り、タイヤ空気圧モニタ付き、スピードリミッター100km/h設定(記録簿有り)、運転席ドア枠トリム割れ、ダッシュボード用品取付けが記録簿 有 (H30/10~R5/3)




タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
-	-		
9	9	8	8
-	-	-	-
スペア	5	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: アルミ 備考: スタッドレスタイヤ、F左右段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DU127」	平成30年4月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、スタンション穴4ヶ、スタンションポール2本、庫内キズ汚れ有り、A/ミサイドバンパー、左側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----