

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年7月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7179268
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,401km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,290 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,110 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内傷: 汚れ有り
 エンジンキー4本 (内キーレスリモコン付1本)
 ボディキー4本
記録簿 有 (R4/10~R7/4)

タイヤ残量 単位: mm

4	4		
—	—		
5	5	8	4
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—	
スペア	225/80R17.5	—		





素材: アルミ 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V042H93」	令和 4年
【備考】断熱材: サイド75mm/リヤ75mm、左サイド観音式扉、ラッシングレール2段、エアリブ (曲がり有) 水抜き穴4ヶ 庫内灯3ヶ、90度ストップバー			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS60A-L2 「246100041BL」	令和 4年
【備考】-30.0℃設定。28.0℃→-2.1℃確認 (1hで)。稼働時間1492時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T038103N」	令和 4年3月
【備考】P/G寸法: 全長1570mm、全幅2190mm、ストップバー迄1370mm、有効幅2110、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----