

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年2月	KQG-FE7JLAA	クレーン付平	FE7JLA-10797	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
327,240km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5,580 mm 高:280 mm	幅:2,250 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。セキュリティスイッチ付。左ドアバイザー欠け。
 運転席助手席灰皿割れ。左ドア凹み。右ドア補修跡。キャブルーフ凹み。
 右テールレンズ割れ。
 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H29/5~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		14	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	相模ボデー	「13-039」	平成25年
【備考】鳥居形引き出しフック15対。マルカンフック3対。作業灯2ケ。スタンション穴2ケ。 床板割れ、穴あき。アオリ内側凹み穴あき。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE364HRES 「KA9205」	平成25年1月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガーワイド幅。ラジコン付。			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----