

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年1月	LPG-FTR90T2	冷凍バン	FTR90-7003883
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
354.643km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:8,150 mm 幅:2,340 mm 高:2,150 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	IPソフ レッサーオイル上がり
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板張り

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目		走行関係	結果	状態
リーフサス		○	シャックル摩耗	
エアサス		○	リヤエアサス、ひび	
パワステ		○	オイルホース	
			滲み	
ハンドル		○	擦れ	
燃料タンク		◎	スチール	
			200L	
▼ デフ				
点検項目		結果	状態	
異音		◎		
オイル漏れ		◎		
デフロック		/		

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右フォグランプ飛び石。
エンジンキー2本（キーレス付1本）。燃料タンクキー2本。ボデーキー2本（固着の為使用不可）。
記録簿 有（H27/8～R7/1）

タイヤ残量





単位: mm

4	0		
—	—		
4	7	6	4
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スピア		265/70R19.5	—
素材：スチール		備考：※A ⁺ ア ⁺ ソ。リ4本再生タイプ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F145324」	平成26年12月
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。 左観音扉に「キャッチ割れ。観音扉内張割れ・割れ。ボデー内張キズ・凹み。リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV82SSC-J	平成26年12月
【備考】-30℃設定 +14℃ → -8℃ 確認（1h）。稼動時間3394h。スタンバイケابل欠品。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S51106870」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1280mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ