

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年10月	2PG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7134231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
307.378km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,220 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,040 mm 門高: 2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル漏入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水漏入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	／		リーフサス	○	シャックル摩耗
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。助手席ドア灰皿欠品。
エンジンキー2本（内、キーレス付き1本）。ポデーキー2本。

記録簿 有 (R4/4~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
6	6	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材：アルミ				備考：スベア無し。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F181516」	平成30年9月
【備考】断熱：リヤ75mm。サイド75mm。前方水抜き穴1対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。 庫内ルーフへこみ。庫内ルーフ後方割れ。門口上部へこみ。リヤ水切りへこみ。フロント左キャスティング部割れ。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-U 「F181516」	平成30年9月
【備考】－30℃設定。稼働時間4374h。＋19.5℃ → －10℃（1h）確認。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T078825N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1570mm。全幅2190mm。有効長1350mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。 左右ロックホルダーガタあり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------