

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年8月	TKG-FC7JLAG	冷凍パン	FC7JLA-10255	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
206,157km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,770 mm 高:2,220 mm	幅:2,150 mm 門高:2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本、ポデーキー3本、燃料タンクキー1本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	11	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H170974」	平成29年8月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール2列、庫内灯3ヶ、左サイドドア、水抜き穴4箇所、結露防止シート、パレティナガイド、断材厚さリヤ50mm・サイド50mm			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H170974」	平成29年8月
【備考】-30℃設定、1h（14.0℃→-10.0℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------