

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	TKG-FC7JLAG	冷凍パン	FC7JLA-10256
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
279,507km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,770 mm 幅:2,150 mm 高:2,210 mm 門高:2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

キャンバン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり有り
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキーストン

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ドアキー1本、ポデーキー2本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6		2		225/80R17.5		225/80R17.5
	—		—		—		—
6	7	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		7	—		225/80R17.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H170972」	平成29年8月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール2列、庫内灯3ヶ、水抜き穴4箇所、左サイド片開きドア、90度ストッパー、パレティナガイド、結露防止シート、断熱材厚さリヤ50mm・50mm			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H170972」	平成29年8月
【備考】-30℃設定、1h（18.0℃→-4.5℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------