

| 車 両 情 報   |             |             |         |                                                     |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                                |
| 日野        | 平成23年3月     | BKG-FC7JKYA | アルミウィング | FC7JKY-14804                                        |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                               |
| 232,621km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア-     | 長: 6,240 mm 幅: 2,410 mm<br>高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 破れ、擦れ、汚れ     |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | △  | 後：左割れ        |
| 水混入   | ◎  |    | P/W(運転席) | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W(助手席) | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | /  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | /  |              |
|       |    |    | ETC      | /  |     | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | /  |     | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>150L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材  |        |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     | デフ     |    |              |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |     | デフロック  | /  |              |

特記事項 キャブ内傷・汚れ・ビス穴有り  
エンジンキー3本 ボディキー3本

記録簿 有 (H25/2~R6/2)

タイヤ残量

単位：mm

4

3

—

—

4

3

0

4

—

—

—

—

スベア

1

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

| 上物仕様                                                   |         |                                      |       |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| 上物名                                                    | メーカー    | 型式「製造番号」                             | 年式    |
| アルミウイング                                                | 日本フルハーフ | DMS (D-MWCMSGOR306400B)<br>「W6D4115」 | 平成23年 |
| 【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 L E D庫内灯3個 |         |                                      |       |
|                                                        |         |                                      |       |
| 【備考】                                                   |         |                                      |       |
|                                                        |         |                                      |       |
| 【備考】                                                   |         |                                      |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|