

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年8月	TKG-FC7JLAG	冷凍パン	FC7JLA-10253	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
356,921km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,770 mm 高:2,210 mm	幅:2,150 mm 門高:2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	○	H I D レンズ濁り
ウィンカー	○	ウィンカーOK、ストップ ランプレンズ左ヒビ (水浸入無し)
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ドアキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー2本
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
10	10	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ		備考：左後輪再生タイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H170975」	平成29年8月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯4ケ、結露防止シート、左片開き式サイドドア、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール2列、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱、左右バスケット、アルミサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H170975」	平成29年8月
【備考】-30℃設定、1h（14.5℃→-7.0℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------