

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年12月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-590915
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
37,137km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,060 mm 幅：1,680 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 70L





特記事項 スマートキー1個、ボデ-キー1本、ドアキー1本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
4	4	4	4	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC7 「E2E5281」	令和 4年11月
【備考】左スライド式サイドドア、ラッシングレール1段、LED庫内灯1ヶ、アルミ縞板、エアリブ、断熱厚みリア75mmサイド75mm、リア観音扉90度ストッパー、水抜き穴前側左右2ヶ			
冷凍機／直結	菱重	TDJS30A-L2 「245200134BL」	令和 4年11月
【備考】マイナス30℃設定。1時間運転14℃→マイナス21℃確認済み。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ