

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90S1	ダンプ	FRR90-7060182	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
53,286km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：3,370mm 高：340mm	幅：2,060mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左濁り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右サイドウィンカー キス
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右擦り傷、左ミラー アーム錆び
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本

記録簿 有 (R5/5、R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				4	—		
素材：スチール				備考：スベア以外再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「14A01P419Y」	平成26年1月
【備考】 手動コボレーン、左側スコップ掛け、前立て内側補強アングル2本溶接付け、コボレーンシート切れ及び補修有り、床板曲り有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ