日付:R07.05	5/02	Ang et	400b 車型:	チェック	フシート	管理番号	;:04	37077	
				車両情	報				
車名  初年度登録		型式		形状	車台番号				
三菱ふそう 平成30:		平成30年9月	2PG-FV70HX		ダンプ	FV70HX-500408			
走行		馬力	シフト		ブレーキ			で内寸	
329,623km		394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速		エアー	長:5,10 高:520			nm nm
◎:良好	〇:通常	常走行問題なし Δ:	要修理 /	′:装備無し	※あくまでも	当社判断基準に。	よるもので	<b>ਾ</b> ਰ	
•	エンジ	ソ	•	電装関係		•	キャヒ	ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	©		シート	0	破れ 、 タバコゲ 擦れ	, 7
オイル混入	0		スターター	©		A!*= Z.I		照れ LED	•••••
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ヘッドライト		LED	•••••
水混入	0		P/W(運転席)	© .		ウィンカー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ワイパー	0	ワイパーゴム切	n
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0		ミラー	0		
排気	0		異常ランプ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	0	•••••		©	•••••	•	走行関	係	
マフラー		•••••	オーディオ	4	••••••	点検項目	結果	状態	
ターボ	0		バックカメラ	<ul><li>◎ カラ</li></ul>	·	リーフサス	0		
冷却水吹返	0		電格ミラー	© :					•••••
<b>F</b>	ミッシ	ョン	ETC	◎ 標準	<u> </u>	エアサス			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナ	ログ	パワステ	0		
	<del></del>	77 (715)	~	上物仕様		ハンドル	0		
ギア鳴き	© ;		上坎西口		나는	燃料タンク	0	スチール	
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	MM17777		200L	
クラッチ	/		床材質	/ 鉄板	į	•	デフ		
異音	0					点検項目	結果	状態	
オイル漏れ	0						====	77 (711)	
リターダ	/	•••••				異音	0		
		•••••				オイル漏れ	• ©		
						デフロック	0		
									•••••
性記事項ス	マートキ	1本、ドアキー1本							
りの事項へ	ヤバンバ	一社外品							
記録簿有	(R2/7	~R6/10)							
<b>y</b> ,	タイヤタ	計	•		タイヤサ	ナイズ			
		単位: mm	-						_
2	Т Г	5		<u>1</u>	1R22.5 16PR	11R22.5 16	PR_		
		<u></u>				_	_		
_ =		<b>=</b> =	11R22.5 1	6PR 1	1R22.5 14PR	11R22.5 16	 DR 1	1R22.5 14PR	
= =		= =							-
8 9		9 9	11R22.5 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1R22.5 14PR	11R22.5 14	<u> 1</u>	1R22.5 14PR	<b>.</b>
スペア	] [:	8 –		スペア		11R22.5 16	PR		_
			素材: スチー	ル 備	考: リヤタイヤ8本	再生タイヤ			
2013 - 201									

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
ダンプ	極東開発工業	DD10-751 「17U098808Y」	平成30年9月						
【備考】電動コポレーン、作業灯2ヶ、自重計、前壁補強3本、スコップ掛け									
【備考】									
、 に に に に に に に に に に に に に									

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	/]/	飛石有(リペア 可)						

