

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年9月	QKG-FS1EKAA	ダンプ	FS1EKA-10887	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
421,110km	410PS/302KW	M/T 7速	エア-	長: 5,050 mm 高: 460 mm	幅: 2,190 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 エンジンキー2本
リヤバンパー社外品
キャブチルト不良

記録簿 有 (H25/9~R6/11)

タイヤ残量

単位: mm

5

2

—

—

6

5

8

8

8

9

8

9

スベア

4

—

タイヤサイズ

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

スベア

11R22.5 16PR





—

素材: スチール

備考: リヤタイヤ8本再生タイヤ、左2軸目内タイヤエグレ、亀裂有り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ			
【備考】コーションプレート無し、電動コボレーン、作業灯2ヶ、自重計、スコープ掛け、左コボレーン作動不良			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------