

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年4月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-20300	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 539,673km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,650 mm 高: 2,610 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	/				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			オイル漏れ	◎		デフロック	◎	





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 燃料タンクキー2本 ボディキー2本
記録簿 有 (H30/3~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	0			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
3	3			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
0	0	0	5	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
2	0	4	0	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		5	ー	スペア		<u>245/70R19.5</u>	ー

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「2TB8096」	平成29年(不明)
【備考】煽り2方隅、セイコーラック2対、ラッシングレール2段、鳥居型引出しフック10対、エアロール4列、LED庫内灯4個、90度スリッパー1対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------