

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年12月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7073176	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
316,240km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 5,060 mm 高: 2,150 mm	幅: 2,030 mm 門高: 2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	△	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 鋁板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本（内1本キーレス付き）ドアキー 4本

記録簿 有 (R5/3~R6/12)

タイヤ残量





単位: mm

6	6		
—	—		
6	6	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スペア		205/85R16	—	
素材：スチール		備考：タイヤ全数スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DZ009」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ヶ、パレティナガイド、跳ね上げドア左ダンパー欠損			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5DA600」	平成29年
【備考】全長1500mm、全幅2090mm、有効幅2010mm、ストッパー迄1220mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------