

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年8月	TKG-FBA20	タンクローリー	FBA20-505506
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
161,232km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、アンダーミラーキャップ欠損、左ミラーステー錆びキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		点検項目	結果	状態
排気	◎		異常ランプ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	/		パワステ	○	キヤボックスオイル、リザーバタンク、オイルホースにじみ
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	○	擦れ
			ETC	◎	標準	燃料タンク	○	スチール 70L、底面凹み、フラケット及びバンド曲り
			タコグラフ	/		点検項目	結果	状態
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材、鉄板 床板鉄板張り	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー1本、ローリードアキー2本、作業灯欠、タイヤ灯破損、突入防止装置左右曲り
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			195/85R15	195/85R15		
-	-			-	-		
0	0	0	0	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	5	-		スペア	195/75R15	-	-

素材: スチール 備考: 前後サイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	エムケー精工	7H20 「7H008P」	平成 9年
【備考】 完成車平ボディ、タンク年式違い、品名:第二石油類 容積:2000L 比重:0.800 アルミタンク 小型車載燃料油メーター:口径20mm、被計量物名:灯油、使用最大流量:70L/min、最小測定量:5L、流量計、ホースリール、タンク右側凹み、液晶パネル不鮮明			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			