

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成29年4月	QKG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM90G7HU018680	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
583,940km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア－	長：9,550 mm 高：2,650 mm	幅：2,390 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	/				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	デジタル 純正品			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
デフロック	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項

キャビンキズ、汚れ。インパネポケット欠品。左フォグランプレンズ割れ。右ドアヒラー歪み。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー1本。ボデーキー1本。



記録簿

有（H29/10～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	7	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				6	ー		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W011D40」	平成29年
【備考】 ジョロダーレール4列。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。観音扉内側コンパネ入れ付き。前立て内張り張替え有り。床板穴あき有り。（ジョロダー2本、レールカバー付き）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ